

## 氧氣乙炔常見檢查缺失重點圖示




圖 3 - 11 氣焊設備

施工現場放置  
 氧氣乙炔物質  
 安全資料表

鋼瓶需用台車  
 安裝搬運並確  
 實固定

檢  
查  
重  
點

1. 每日氧氣乙炔自主檢查表使用前務必確實填寫，如當日未使用請劃線表示未使用並確實簽名。
2. 氧氣乙炔裝置需加裝逆回火裝置，使用時須戴護目鏡。
3. 使用之鋼瓶須用台車裝載固定搬運並裝上護蓋，禁止使用人力背負直接搬運。
4. 鋼瓶入廠前需經工安檢查貼附合格標籤(需有耐壓試水環)才可入廠。
5. 每日施工完畢後須將軟管及錶頭拔除並蓋上護蓋後再行離廠，物料工具確實放置定位上鎖。
6. 施工現場垃圾及焊渣於施工完成後確實清理打掃，垃圾放置定位集中。