


電焊機常見檢查缺失重點圖示



檢
查
重
點

1. 每日電焊自主檢查表使用前務必確實填寫，如當日未使用請劃線表示未使用並確實簽名。
2. 電焊機須有自動防電擊裝置及漏電斷路器裝置，並確實銜接**綠色**接地線。
3. 電纜線使用如遇**潮濕地面**或**人員車輛進出動線者**一律架高避免發生感電危害。
4. 休息離開施工場所時，電焊機電源一律關閉後再行離開。
5. 每日施工完畢後須將電焊電纜線集中歸位後再行離廠，物料工具確實放置定位上鎖。
6. 施工現場垃圾及焊渣於施工完成後確實清理打掃，垃圾放置定位集中。